

OPINIA Nr: 38618/21

z dnia: 2021/10/01

Wykonawca opinii : inż. Mateusz Michał Dzik

Właściciel: Andrzej Dunikowski w upadłości

Adres: 33-330 Stara Wieś 151

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2021

Marka: SEAT

Rok produkcji: 1999

Model: Toledo II 1.9 TDi 1M

Wersja: Signo

Nr rejestracyjny: KNS 5593K

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VSSZZZ1MZXB021472

Nr INFO-EKSPERT	033-00261
Data pierwszej rejestracji	1999/04/27, (w Polsce: 2020/05/18)
Data ważności badania technicznego	2022/05/10
Wskazanie drogomierza	326595 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/04/27-21/09/30)	269 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Oznaczenie typu	M
Dop. masa całkow.	1785 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AHF ASV
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

inż. Mateusz Michał Dzik
rzecznik samochodowy

RS 001547 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 560

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1999.05-1999.09)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Antena radiowa	16	Siedzenia tylne dzielone
3	Autoalarm	17	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Filtr p/pyłkowy	18	Szyby atermiczne
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Światła p/mgienne przednie
6	Głośniki 8 szt.	20	Światła z regulacją kąta pochylenia
7	Imobilizer	21	Światło dodatkowe STOP
8	Kierownica pokryta skórą	22	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
9	Klimatyzacja Climatronic	23	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Kolumna kierownicy regulowana	24	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
11	Koło zapasowe pełnowymiarowe	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Komputer pokładowy	26	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Zegar cyfrowy
14	Podłokietnik centralny przedni	28	Żaluzja p/słoneczna szyby tylnej regulowana mechanicznie

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy

- 3 Poduszka powietrzna pasażera
 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	* Radio Aura	- 29
2	* Tarcze kół aluminiowe 6Jx15 "El Paso" opony 195/65	- 93

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Hak holowniczy	39
2	+ Radioodtwarzacz CD	39
3	+ Tarcze kół ze stopów lekkich	93

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zbadałem w Starej Wsi 151 - posesja. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania powłoki lakierowej, zagięcia, liczne ogniska korozji
2. Progi - ogniska korozji
3. Przednie błotniki - skorodowane na wskroś
4. Reflektor - zmatowione
5. Tylne zderzak - trwale odkształcony
6. Wnętrze pojazdu - silnie zabrudzone
7. Tablica rozdzielcza - niesprawna
8. Silnik - trudny do uruchomienia, nadmierne dymienie po uruchomieniu świadczące o zużyciu układu wtryskowego oraz niedostatecznej kompresji

Widoczne liczne ślady zaniedbań eksploatacyjnych, wyrwane elementy wnętrza pojazdu, zerwane mowania, wycieki oleju, korozja nadwozia. Pojazd wyeksploatowany.

inż. Mateusz Michał Dzik
 rzeczoznawca samochodowy

KS 001647 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 Certyfikat CCR PZM nr 560

UWAGA!

Ze względu na brak możliwości pełnej oceny stanu technicznego wycenianego pojazdu konieczna jest jego weryfikacja na stanowisku diagnostycznym. Mając na uwadze stan ogólny pojazdu istnieje prawdopodobieństwo nadmiernego zużycia układu hamulcowego, zawieszenia oraz przeniesienia napędu.

Pojazd w tym stanie nie powinien być dopuszczony do ruchu.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wg katalogu Info-Ekspert oraz zweryfikowanego wyposażenia, badany pojazd odpowiada wersji Signo z jednostką napędową 1896ccm/81kW.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (268 mies.) *	4 100 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 122 PLN

Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	171 PLN
----------------------------------	---------

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	344 PLN
---------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 385 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 59 305 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w

wysokości 8,30%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 736 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 224

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-2,5	- 112
--------------------------------------	------	-------

Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiązać się z utrudnieniami dotyczącymi możliwości zweryfikowania jego historii i charakteru wcześniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu serwisowania, przebiegu, a także w niektórych przypadkach można liczyć się z obniżoną wiarygodnością dokumentów, jak również z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. Czynniki te sprawiają, że wartość rynkowa pojazdu sprowadzonego indywidualnie może być niższa od wartości takiego samego pojazdu zakupionego po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanego. Wysokość korekty może wynosić do -4% i maleje wraz z upływem czasu od pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie na podstawie czasu jaki upłynął od zarejestrowania pojazdu w Polsce: 16 mies.

Stan techniczny/naprawa uszkodzeń	-75,7	-3 400
-----------------------------------	-------	--------

Koszt naprawy określony szacunkowo. Naprawa może być ekonomicznie nieuzasadniona. Rzeczoznawca nie odpowiada za stan techniczny pojazdu oraz uszkodzenia ukryte.

WARTOŚĆ BRUTTO PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT	757 PLN
WARTOŚĆ MIN. BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SZAC. WARTOŚCI ZŁOMU	800 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 30 września 2021 roku wynosi:

800 PLN

(słownie: osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 149,59 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2021 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

Dnia 01 PAŹ. 2021 r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 38618/21

z dnia: 2021/10/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2021

Marka: SEAT

Model: Toledo II 1.9 TDi 1M

Wersja: Signo

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 1999

Nr rejestracyjny: KNS 5593K



IMG_1382



IMG_1383




IMG_1381



IMG_1380



IMG_1399



IMG_1400



IMG_1396



IMG_1427




IMG_1384



IMG_1385



IMG_1386



IMG_1387



IMG_1388



IMG_1389



IMG_1390



IMG_1391



IMG_1392




IMG_1393



IMG_1394



IMG_1395



IMG_1402



IMG_1403



IMG_1404



IMG_1408




IMG_1410



IMG_1411




IMG_1415



IMG_1416



IMG_1422



IMG_1423



IMG_1407



IMG_1414



IMG_1401



IMG_1398



IMG_1397



IMG_1424



IMG_1426



IMG_1419

